



Дефектный акт № 1

В ходе осмотра автобуса ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска, идентификационный номер Х1М3205ЕХ70006512 выявлены следующие дефекты:

№ п/п	Марка автобуса	Наименование системы	Наименование дефектов
1.	ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска, идентификационный номер Х1М3205ЕХ700 06512	Двигатель	Течь масла.
2.		Коробка передач	Видимых повреждений нет.
3.		Ходовая часть	Видимых повреждений нет.
4.		Рулевое управление	Суммарный люфт в рулевом управлении не превышает допустимые значения.
5.		Тормозная система	Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы соответствуют ГОСТу 3 51709-2001. Стояночная тормозная система обеспечивает неподвижное состояние.
6.		Топливная система	Видимых повреждений нет
7.		Электрооборудование	Видимых повреждений нет
8.		Выхлопная система	Коррозия. Допустимый уровень внешнего шума.
9.		Кузов	Панель задняя – вмята в левой части. Сиденье водителя – разрыв обивки. Бампер задний – треснут. Стекло лобовое – треснуто.
10.		Мост задний	Видимых повреждений нет
11.		Шины	Износ протектора 60 %

Подписи:

Председатель комиссии:

Заместитель начальника управления
имущественных отношений К. Со. К.В. Соляник

Члены комиссии:

Директор МКУ МО СР

«ЦБ администрации МО СР» Ж.М. Каланчук
не принимает участия

Главный специалист управления
имущественных отношений Т.А. Беликова

Главный специалист управления
имущественных отношений Е.А. Филина